

飯田線で速度超過！

尼崎脱線事故の教訓は生かされず！

3月7日、飯田線において5～10キロ上回る速度超過運転が発生していたとマスコミが報じました。報道によると、この速度超過運転は、昨年10月15日、23日、そして1月13日にも発生し、いずれも運転士が体感運転により運行していたと伝えています。本部は既に2月13日、「申第27号」で申し入れをしていますが、会社はいまだに労使協議を開催していません。

乗客を乗せたまま体感運転を指示！

3月7日
中日新聞（夕刊）



計器の誤表示による速度超過運転が判明した同系の同型電車。長野県飯田市内で

JR東海・飯田線 表示が起き、全車両には十キロ、二十三日は五キロオーバーしていた。速度計は車輪の回転で発生した電圧を交換する大きな速度超過で示すための中継機器の故障が原因だった。いずれの速度超過時にも異常確認後、運転士も異常確認後、運転士

計器異常で速度超過

JR飯田線、昨年2度「脱線する恐れはない」

速度計誤表示に関する申し入れ

2月13日付

JR東海労働組合 申第27号
2009年2月13日

東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 松本 正之 殿
JR東海労働組合 鈴木 寛 様
中央執行委員長

速度計誤表示に関する申し入れ

昨年10月、飯田線において119系電車の速度計誤表示が発見された。これは運転士の体感により発見されたもので、運転速度を制御するための重要な計器である速度計の誤表示は安全の根幹に関わる重大な事象である。会社は、この事象に対し車両の一点検査を実施したが、1月16日、飯田線脱線事故において発生した速度異常が原因で列車が脱線するという重大な事故が発生した。調査の結果、この事象も速度計の誤表示に原因があり、度々なる速度計の誤表示を看過することは出来ない。会社は日頃から、運転士の速度超過には乗務員や乗客の安全を最優先して厳しく対応しているが、速度計そのものが異常で運転士は安心して運転できない。よって、下記の通り申し入れるので、誠意をもって回答すること。

1. 速度計の誤表示は安全の根幹に関わる重大な事象であり、労働組合に直ちに説明をする事案であると考えるが、説明をしなかった理由を明らかにすること。
2. 速度計誤表示の件数を速度計の種類、車両の形式別、使用区別に分類し明らかにすること。
3. 速度計の検査周期および検査方法を明らかにすること。
4. 誤表示の原因と対策を明らかにすること。
5. 速度計に異常が認められた場合は、直ちに車両交換をするよう措置を要すること。
6. すべての車両の速度計の点検をし、異常のある速度計は直ちに交換すること。
7. 過去に発生した速度超過を再調査すること。

以上

は、○五年四月に起きた尼崎JR脱線事故で、事故車両の誤表示が判明。当時の国土交通省航空・鉄道事故調査委員会が計器の誤表示は重大事故につながる恐れがあるとして国に精度向上を提言している。

海の在来線では、速度計関連機器の折損などで別の形の普通列車でも二〇〇七年度に一件、〇八年度は二件の誤表示が起きている。速度計をめぐっては、