



三島駅で発車揭示機付属の 時計化粧カバーが落下！ 原因究明と対策を求めて団体交渉申し入れ！

7月6日4時44分頃、東海道新幹線三島駅新幹線改札正面に設置している「発車揭示機付属の時計化粧カバー」が落下するという事態が発生しました。今回は営業開始前という時間帯で利用客がいなかったため、利用客の負傷者の発生には至りませんでした。一歩間違えば夜間作業中の社員および関係会社従業員の死傷事故につながる重大な事象です。

新幹線地本は今回の事故について、原因究明と再発防止対策を求めて申し入れを行いました。

申し入れ内容（要旨）は以下の通りです。

【 三島駅における発車揭示機付属の時計化粧カバーの落下に関する申し入れ 】

1. 今回の時計化粧カバー落下事故の発生について詳細に明らかにすること。
2. 今回の事象の原因について詳細に明らかにすること。
3. 再発防止対策について明らかにすること。
4. 他の個所についても一斉点検すること。および点検方法について明らかにすること
5. 重大な事故等が発生した際は労働組合に早急に明らかにすること。

JR東海労は責任追及ではなく原因究明を強く求めます！